



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

## Ventilator Autoclav Runyes 18L, 23L Si 29

Pret:

**225,00 lei TVA inclusa**



### Descriere produs:

Ventilatorul autoclav Runyes este compatibil cu modele de 17L, 18L, 23L, și alte autoclave stomatologice.  
Caracteristici Tehnice

- **Model:** PY-1238H240B
- **Tensiune de operare:** 220-240V
- **Frecvență:** 50/60Hz
- **Curent:** 0.12A
- **Tip motor:** Fără perii (brushless), ceea ce asigură o durată de viață mai lungă și eficiență crescută
- **Material:** Plastic durabil și rezistent la temperaturi ridicate
- **Producător:** Poweryear

### Conținutul Produsului

- 1 x Ventilator autoclave Runyes
- 2 x Cabluri de conectare cu borne

### Utilizare

Ventilatorul este utilizat pentru a facilita ventilația forțată a autoclavei, accelerând răcirea și eliminarea



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

aburului din cameră după procesul de sterilizare. Se instalează ușor în compartimentul dedicat al autoclavei și se conectează direct la circuitul electric al unității.

### Instrucțiuni de întreținere

- Curățați periodic ventilatorul pentru a îndepărta praful și murdăria care pot reduce performanțele.
- Verificați cablurile de conectare pentru a vă asigura că nu sunt deteriorate sau corodate.
- Dacă ventilatorul începe să facă zgomote anormale sau funcționează intermitent, înlocuiți-l imediat pentru a preveni defecțiuni la autoclava.

### Compatibilitate

Compatibil cu majoritatea autoclavelor din gama Runyes de 18L și 23L, dar poate fi utilizat și pe alte autoclave compatibile care necesită un ventilator cu aceleași specificații tehnice.

### Durabilitatea Produsului

Ventilatorul este proiectat pentru a funcționa pe o perioadă îndelungată datorită motorului brushless, care reduce uzura mecanică și crește eficiența energetică. În condiții normale de utilizare, durata de viață estimată este de 5-7 ani.

### Când trebuie schimbat

Ventilatorul trebuie înlocuit atunci când apar simptome precum:

- Zgomote neobișnuite în timpul funcționării
- Ventilatorul nu pornește sau se oprește frecvent în mod necontrolat
- Performanțe slabe în eliminarea aburului și răcirea autoclavei

### Compatibil cu:

#### 1. Autoclave Runyes

- Runyes 17 litri
- Autoclave Runyes:18L
- Runyes 23 litri

#### 2. Autoclave Tecno-Gaz

- Tecno-Gaz 18 litri
- Tecno-Gaz 24 litri



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

### **3. Alte autoclave stomatologice**

- Melag 23B+ (23 litri)
- Vacuklav 24B Melag
- Tanzo Z-clave: 18L și 23L
- Tuttnauer
- Enbio S